



Poročilo o izvedeni nalogi

Spremljanje skladnosti površinske kopalne vode

Evidenčna oznaka: 2300-24/36219-26/72482

Naročnik: MESTNA OBČINA KRANJ
SLOVENSKI TRG 1
4000 Kranj

Naročilo: Naročilnica št.: 26-00650, z dne 15.05.2026; Ponudba:
PO-2300-24/36219-26/101703, z dne 12.05.2026

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Kranj

Vodja naloge: Sabina Krebelj, dipl.san.inž.

Maribor, 15.07.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Sabina Krebelj, dipl.san.inž.

Čas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec: Površinska kopalna voda
Številka vzorca: 26/72482
Namen: Higijenski nadzor kopališča
Naročnik: MESTNA OBČINA KRANJ, SLOVENSKI TRG 1, 4000 Kranj
Predmet vzorčenja: Trenutni točkovni vzorec bazenske kopalne vode, odvzet v skladu s Pravilnikom o minimalnih higijenskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih (Uradni list RS, št. 59/15, 86/15 – popr. in 52/18) in na mestu odvzema v skladu z Navodili za odvzem vzorca kopalne vode Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Plan vzorčenja: DN 255695, 09.07.2026
Vzorec odvzel: Sabina Krebelj, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 09.07.2026 13:00
Mesto odvzema: Mestna občina Kranj, Kokra - Huje 2
Metoda vzorčenja: SIST EN ISO 5667-6:2017 v povezavi z ISO 19458:2006, Podatki o izvedenih postopkih konzerviranja, filtriranja in in-situ meritvah so v tehničnih zapisih, dosegljivih v laboratoriju.

Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:

huje2





Vzorec sprejel: Sabina Krebelj
Kraj in čas sprejema: Kranj, 09.07.2026 14:00

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

Parameter	Rezultat	Enota	Kriterij	Skladnost
Mikrobiološki parametri				
Escherichia coli	590	CFU/100 mL	1000	skladen
Enterokoki	150	CFU/100 mL	400	skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Smerne vrednosti za odsvetovanje ali prepoved kopanja na naravnih kopališčih oziroma kopalnih območjih, Priporočila NIJZ za naravne kopalne vode; https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/smernice_vrednosti_24.6.2020.pdf, Celinske vode

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-24/36219-26/72482-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-24/36219-26/72482-M



Poročilo o preskušanju

Vzorec: Površinska kopalna voda
Matriks: Kopalna voda naravnega kopališča
Številka vzorca: 26/72482
Namen: Higienški nadzor kopališča
Naloga: Spremljanje skladnosti površinske kopalne vode
Vodja naloge: Sabina Krebelj, dipl.san.inž.
Naročnik: MESTNA OBČINA KRANJ, SLOVENSKI TRG 1, 4000 Kranj
Naročilo: Naročilnica št.: 26-00650, z dne 15.05.2026; Ponudba: PO-2300-24/36219-26/101703, z dne 12.05.2026
Mesto odvzema: Mestna občina Kranj, Kokra - Huje 2
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca **Sprejem vzorca** **Datum poročila:** 15.07.2026
Datum in ura: 09.07.2026 13:00 **Datum in ura:** 09.07.2026 14:00
Odvzel: Sabina Krebelj, NLZOH OPKV **Sprejel:** Sabina Krebelj

Podatki odvzemnika navedeni na poročilu o preskušanju so naslednji: podatki o vzorcu (vpisano pod Vzorec: in Matriks:), podatki o odvzemu vzorca (mesto odvzema, datum in ura odvzema, vzorčevalec).

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Električna prevodnost (25°C)	337	µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	09.07.26 09.07.26
<i>Popravek rezultata z upoštevanjem temperature kompenzacije aparata</i>					
Temperatura zraka	28	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	09.07.26 09.07.26
Temperatura vode	17.7	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	09.07.26 09.07.26
pH	8.4			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	09.07.26 09.07.26
Vonj	brez vonja			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	09.07.26 09.07.26

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Sabina Krebelj, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal namestnik Mitja Špacapan ob 15.07.2026 12:31

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Površinska kopalna voda
Matriks: Kopalna voda naravnega kopališča
Številka vzorca: 26/72482; Lab. št.: 26/8134
Namen: Higienški nadzor kopališča
Naloga: Spremljanje skladnosti površinske kopalne vode
Vodja naloge: Sabina Krebelj, dipl.san.inž.
Naročnik: MESTNA OBČINA KRANJ, SLOVENSKI TRG 1, 4000 Kranj
Naročilo: Naročilnica št.: 26-00650, z dne 15.05.2026; Ponudba: PO-2300-24/36219-26/101703, z dne 12.05.2026
Mesto odvzema: Mestna občina Kranj, Kokra - Huje 2
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca **Prevzem vzorca** **Datum poročila:** 14.07.2026
Datum in ura: 09.07.2026 13:00 **Datum in ura:** 09.07.2026 14:00
Odvzel: Sabina Krebelj, NLZOH OPKV **Prevzel:** Marjeta Mubi

Podatki odvzemnika navedeni na poročilu o preskušanju so naslednji: podatki o vzorcu (vpisano pod Vzorec: in Matriks:), podatki o odvzemu vzorca (mesto odvzema, datum in ura odvzema, vzorčevalec).

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, KR	590	CFU/100 mL	09.07.2026 10.07.2026
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, KR	150	CFU/100 mL	09.07.2026 13.07.2026

Analitik:
Katja Ružič, mag. mikrobiol.

Odgovorna oseba:
Katja Ružič, mag. mikrobiol.

Elektronsko podpisal Katja Ružič, mag. mikrobiol. ob 14.07.2026 14:38:34

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času od sprejema vzorca do začetka analiz ustrežno hranjen. Rezultati se nanašajo na prejeti vzorec.
Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.